

**Mežniecības kantora ēkas un divstāvu dzīvojamās ēkas rekonstrukcija par dažādu sociālo grupu
kopdzīvojamo māju Mellupi, Ķekavas pag., Ķekavas nov.
UAS materiālu specifikācija**

Nr.	Nosaukums	Marka	Izmērs	Daudz.	Mērv.	Piezīmes
1	2	3	4	5	6	7
1	Ugunsdrošības panelis	BENTEL J424-8		1	gab	
2	8 zonu paplašināšanas modulis	J-400EXP8		1	gab	
3	Displeja modulis	J400LCD		1	gab	
4	Akumulators 12VDC 12A/h			2	gab	
5	Dūmu detektors	NB-338-2		27	gab	
6	Siltuma detektors	NB-323-2		8	gab	
7	Rokas darbības detektors	CQR FP3/RD		6	gab	
8	Sirēna	AH-03127BS 24V		1	gab	
9	Zvans	AH-0218 24V		7	gab	
10	Relejs 24VDC NO/NC			2	gab	
11	Sadales karba	TLK-20E		2	gab	
12	Krosa modulis 10 pariem (KRONE) LSA			4	gab	
13	Sakaru kabelis	VMOHBU 10x2x0.8		40	m	
14	Signalizacijas kabelis	J-Y(st)Y 1x2x0.8		450	m	
15	Ugunsdrošs kabelis	EUROSAFE 2x0.8		150	m	
16	Ugunsdrošs kabelis	EUROSAFE 2x1.0		220	m	
17	Ugunsdrošs kabelis	EUROSAFE 3x1.5		12	m	
18	PVC caurule d32			6	m	
19	PVH caurule d20			200	m	
20	Caurule ar buksieri d100			12	m	
21	Gofrēta caurule			50	m	
22	Palīgmateriāli			1	kompl	

Pārbaudīja:

A. Krūmiņš

Sastādīja:

D. Belugins