


Vissvarīgie rādītāji

Situācijas plāns

Objekta atrašanās vieta



Galvenie tehniskie rādītāji

Nosaukums	
Zemesgabala platība	2,81 ha
Rekonstruējāmais futbola laukums	900 m ²
Rekonstruējāmais volējbola laukums	162 m ²
Esošais basketbola laukums	355 m ²
Futbola laukuma žogs h-5m	131.32 m

"AR" rāsējumu saraksts

marka	nosaukums
AR-01	Vispārīgie rādītāji
AR-02	Sporta laukuma horizontālais plāns M1:500
AR-03	Sporta laukuma vertikālais plāns M1:500
AR-04	Sporta laukuma drenāžu plāns M1:500
AR-05	Šķēlums 1-1 M1:20
AR-06	Šķēlums 2-2 M1:20
AR-07	Futbola laukuma žoga fasādes M1:100
AR-08	Žoga pamatu plāns, šķēlumi M1:100

- Par mājas atzīmi 0.00 pieņemta 1. stāva tīras grīdas atzīme;
- Projekta izmēri doti milimetros, ģeoplānā izmēri un augstuma atzīmes - metros;

Projekta risinājums saskaitots:

datums

paraksts

Šī būvprojekta AR daļas risinājumi atbilst
Latvijas būvnormatiem, kā arī
ciņu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs: ARTURS VANAGS
Sert. Nr. 10-1093

Būvprojekta vadītājs: ARTURS VANAGS
Sert. Nr. 10-1093

16.07.2012
datums

paraksts

16.07.2012
datums

paraksts

Pasūtītājs	Ķekavas novada pašvaldība	Objekts:	Sporta laukuma rekonstrukcija	2012
BPV	A. Vanags	Adrese:	"Bumbiņas", Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads	stadīja
Arhitekts	A. Vanags			TP
Seit. Nr.	10-1093		Rasējums	mērogs