

Objekts: Ķekavas parka rekonstrukcija

1. urbums





Atrašanās vieta: *Upes krasts*

Urbšanas datums: *31.10.2014.*

Urbuma augstuma absolūtā atzīme: *5,50 m BS*

Gruntsūdens līmeņa nostāšanās dziļums: *1,00 m (+4,50 m abs. atz.);*

mērījuma datums: *31.10.2014.*

Mērogs 1 : 50	GTE Nr.	Slāņa pēda		Slāņa biezums, m	Griezums		Slāņa ģeotehniskais apraksts	Parauga Nr., ņemšanas dziļums (intervāls), m
		absolūtā atzīme, m	dziļums, m					
1	2	5,30	0,20	0,20	# # # #	# # # #	Augsne - vāji humusēta, smilšaina, mitra	
	8"	4,00	1,50	1,30		▼ 1,00	Smilts vidēji rupja, vidēji blīva, dzeltenbrūna, ar reti grants graudiem, mitra	
							Mālsmilts - plastiska līdz plūstoši plastiska, tumši pelēka	
3	14	2,50	3,00	1,50			Morēnas mālsmilts - plastiska, sarkanbrūna, ar granti un oļiem	
4	18	1,50	4,00	1,00				

2. urbums




Atrašanās vieta: *Upes krasts*

Urbšanas datums: *31.10.2014.*

Urbuma augstuma absolūtā atzīme: *4,70 m BS*

Gruntsūdens līmeņa nostāšanās dziļums: *0,20 m (+4,50 m abs. atz.);*

mērījuma datums: *31.10.2014.*

Mērogs 1 : 50	GTE Nr.	Slāņa pēda		Slāņa biezums, m	Griezums		Slāņa ģeotehniskais apraksts	Parauga Nr., ņemšanas dziļums (intervāls), m
		absolūtā atzīme, m	dziļums, m					
1	8"	3,70	1,00	1,00		▼ 0,20	Smilts vidēji rupja, vidēji blīva, dzeltenbrūna, ar reti grants graudiem, mitra	
							Mālsmilts - plastiska līdz plūstoši plastiska, pelēka	
3	14	1,70	3,00	2,00			Morēnas mālsmilts - plastiska, sarkanbrūna, ar granti un oļiem	
4	18	0,70	4,00	1,00	