

# Ģeotehnisko urbumu apraksti un griezumī

Objekts: Ķekavas parka rekonstrukcija

## 3. urbums

Atrašanās vieta: Upes krasts

Urbšanas datums: 31.10.2014.

Urbuma augstuma absolūtā atzīme: 5,20 m BS

Gruntsūdens līmeņa nostāšanās dziļums: 0,70 m (+4,50 m abs. atz.);

mērījuma datums: 31.10.2014.

3. teksta pielikums

Mērogs 1 : 50	GTE Nr.	Slāņa pēda		Slāņa biezums, E	Griezums		Slāņa ģeotehniskais apraksts	Parauga Nr., ņemšanas dziļums (intervāls), m
		absolūtā atzīme, m	dziļums, m					
1	2	5,00	0,20	0,20	# # # #	# # # #	Augsne - vāji humusēta, smilšaina, mitra	
						▼ 0,70		
	8"	3,70	1,50	1,30			Smilts vidēji rupja, vidēji blīva, dzeltenbrūna, ar retiem grants graudiem, mitra	
2							Mālsmilts - plastiska līdz plūstoši plastiska, tumši pelēka	
3	14	2,20	3,00	1,50				
4	18	1,20	4,00	1,00			Morēnas mālsmilts - plastiska, sarkanbrūna, ar granti un oļiem	

## 4. urbums

Atrašanās vieta: Upes terases nogāze

Urbšanas datums: 31.10.2014.

Urbuma augstuma absolūtā atzīme: 6,40 m BS

Gruntsūdens līmeņa nostāšanās dziļums: 1,90 m (+4,50 m abs. atz.);

mērījuma datums: 31.10.2014.

Mērogs 1 : 50	GTE Nr.	Slāņa pēda		Slāņa biezums, E	Griezums		Slāņa ģeotehniskais apraksts	Parauga Nr., ņemšanas dziļums (intervāls), m
		absolūtā atzīme, m	dziļums, m					
1	8"	5,40	1,00	1,00			Smilts vidēji rupja, vidēji blīva, dzeltenbrūna, ar retiem grants graudiem, mitra	
2						▼ 1,90	Mālsmilts - plastiska līdz plūstoši plastiska, pelēka	
3	14	3,40	3,00	2,00				
4	18	2,40	4,00	1,00			Morēnas mālsmilts - plastiska, sarkanbrūna, ar granti un oļiem	