



SIA "Vides audits" laboratorija
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
tālr.: 67556152
www.videsaudits.lv
info@videsaudits.lv


EN ISO/IEC 17025
T-261

02.08.2024

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 4076-31.07-24

1. Informācija par pasūtītāju

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība

Adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123

2. Informācija par paraugiem:

Objekts: Peldvietas

Paraugu ņēma: SIA "Vides Audits"

Paraugu ņemšanas datums: 31.07.2024, plkst. 9:06-9:43

Parauga ņemšanas plāns: Paraugu ņemšana tika veikta atbilstoši MK noteikumiem Nr. 692 (7. pielikums)

3. Paraugu apraksts

| N.p.k. | Nemšanas vieta, plāns | Parauga veids | Trauka veids | Daudzums |
|--------|---|---------------|-----------------------|----------|
| 1 | Daugava, pretī Nāves salai, Daugmales pag. (9:06) | peldūdens | sterila stikla pudele | 100mL |
| 2 | Daugava, Vedmeri, Daugmales pag. (9:15) | peldūdens | sterila stikla pudele | 100mL |
| 3 | Baloži, Titurgas ezers (9:43) | peldūdens | sterila stikla pudele | 100mL |

Naftas produktu raksturīgas smakas un peldošas plēves nav konstatētas. Virsmas aktīvo vielu putas nav konstatētas. Neraksturīgu peldošo piemaisījumu nav.

Paraugā Nr.2 nedaudz aļģes.

Paraugu pieņemšanas datums: 31.07.2024, plkst. 12:00

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 31.07.2024/02.08.2024

| Nosakāmais rādītājs | Mērv. | Rezultāts | Rezultāta ~ nenoteiktība | Robežlielums | Testēšanas metodes Nr. |
|---|-----------|--------------------|-----------------------------|--------------|---|
| 1. paraugs - Daugava, pretī Nāves salai, Daugmales pag. (9:06) | | | | | |
| Escherichia coli | KVV/100mL | nav konstatētas | - | 1000 | LVS EN ISO 9308-1:2014 ⁿⁿ |
| Zarnu enterokoki | KVV/100mL | 10 | 4 | 300 | LVS EN ISO 7899-2:2006 ⁿⁿ |
| 2. paraugs - Daugava, Vedmeri, Daugmales pag. (9:15) | | | | | |
| Zarnu enterokoki | KVV/100mL | 80 | 34 | 300 | LVS EN ISO 7899-2:2006 ⁿⁿ |
| Escherichia coli | KVV/100mL | 110 | 45 | 1000 | LVS EN ISO 9308-1:2014 ⁿⁿ |
| 3. paraugs - Baloži, Titurgas ezers (9:43) | | | | | |
| Escherichia coli | KVV/100mL | 150 | 62 | 1000 | LVS EN ISO 9308-1:2014 ⁿⁿ |
| Zarnu enterokoki | KVV/100mL | 120 | 50 | 300 | LVS EN ISO 7899-2:2006 ⁿⁿ |

Testēšanas rezultāti atbilst peldvietu ūdens kvalitātes rādītāju normatīviem atbilstoši MK noteikumiem Nr. 692 (8. pielikums).

~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni. Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi "< ". Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes "< ", ir vienāds ar MDL.

^{ms}Saskaņā ar 2017. gada 1. decembra MK noteikumiem Nr. 692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība" 8. pielikumu.

Laboratorijas vadītājas vietniece: Natalija Gorbunova

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.

Testēšanas pārskats Nr. 4076-31.07-24

I-KD-5-20-3-15-03-2007